

台風21号通過後の写真(現況)



撮影項目

着工前(現況)

撮影 No. 現-01
場 所

東面 2階手摺壁
ブルーシートにて雨水侵入対策

1F洋室に雨水漏れ



撮影項目

着工前(現況)

撮影 No. 現-02
場 所

東自転車置き場 屋根
ポリカ波板(繊維入り仕様)
3枚程度捲れ確認



撮影項目

着工前(現況)

撮影 No. 現-03
場 所

東自転車置き場 屋根
ポリカ波板(繊維入り仕様)
3枚程度捲れ確認
2枚ポリカ波板(トーマイ)は
留め金が所々損失

台風21号通過後の写真(現況)



撮影項目

着工前(現況)

撮影 No. 現-04
場所

1階玄関底
軒樋と止め金具損傷
集水マスと樋の取り合い
支持金具?



撮影項目

着工前(現況)

撮影 No. 現-05
場所

1階自転車置き場

ポリカ波板(繊維入り)
1枚飛散物(仮置き)
再利用不可と考える



撮影項目

着工前(現況)

撮影 No. 現-06
場所

1階正面壁と南側壁との
亀裂
この上部 手摺壁崩落している

台風21号通過後の写真(現況)



撮影項目

着工前(現況)

撮影 No. 現-07
場 所

2階東側壁 崩落

2階バルコニー壁と床防水も
亀裂?から1階東側洋室に
雨水が浸入。
台風後の雨対策でブルーシー
で対策。

平瓦落下



撮影項目

着工前(現況)

撮影 No. 現-08
場 所



撮影項目

着工前(現況)

撮影 No. 現-09
場 所

1階東側庇
押さえ瓦と南蛮漆喰
捲れ確認。
押さえ瓦のズレ確認。

台風21号通過後の写真(現況)



撮影項目

着工前(現況)

撮影 No. 現-10
場 所

1階北側壁の吸気フード
外れ確認。



撮影項目

着工前(現況)

撮影 No. 現-11
場 所

1階北側アルミ格子の損傷。



撮影項目

着工前(現況)

撮影 No. 現-12
場 所

1階東側自転し置き場
樋と集水マスの損傷。
支持番線か支持金物?
が無い。

台風21号通過後の写真(現況)



撮影項目

着工前(現況)

撮影 No. 現-13
場所

1階 東側の庭。
庇平瓦落下。
再利用と考える2枚確保。
南蛮漆喰他再利用不可雑材
は処分。



撮影項目

着工前(現況)

撮影 No. 現-14
場所

1階東側 壺庭
煉瓦ブロック損傷。



撮影項目

着工前(現況)

撮影 No. 現-15
場所

1階北側 犬走りに
飛散物の集積
施主及び近隣飛散物。